

소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서

(앞쪽)

소방 대상물	소재지	경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282
	명 칭	일산 아쿠아플라넷
	용 도	문화 및 집회시설, 제1,2종 근린생활시설
	건물구조	철근콘크리트조, (철근)콘크리트지붕, 지상4층/지하1층, 1개동 연면적: 15,431.5㎡

소방시설등의 종류	소 화 설 비 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비 경 보 설 비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비 피 난 설 비 : 피난기구, 유도등, 유도표지, 비상조명등 소화용수설비: 상수도소화용수설비 소화활동설비: 해당없음 기 타 설 비 : 방염물품, 방화문, 방화셔터
-----------	---

점 검 자	구 분	성 명	자격구분	자격번호	점검기간
	주 인 력	이 강 준	소방시설관리사	제2010-92호	2020년2월25일 ~2월26일
	보 조 인 력	장 기 현	소방설비기사	18202230692C	2020년2월25일 ~2월26일
	보 조 인 력	조 판 근	소방설비기사	19201231394T	2020년2월25일 ~2월26일

특기사항 : 사용승인일자 2014. 02. 28

아래와 같이 소방시설등 종합정밀점검 실시결과를 제출합니다

2020년 3월 일

(주)이강소방아이앤씨 대표이사 이 강 준 (서명 또는 인)

일산 아쿠아플라넷 대표 귀하

붙임서류	소방시설등 점검표 1부. 점검인력 배치확인서(소방시설 관리업체에 한함) 1부.	수수료 없음
------	--	-----------

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	일산 아쿠아플라넷	관계인	최영근 (010-3407-3532)
소방대상물의 위치	경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282		
점검결과	점검결과 참조		
점검자 (직위및성명)	소방시설관리사 이강준 외 2명		

각 설비별 점검결과

소화기구	소방시설 점검결과 이상없음		
경보설비	소방시설 점검결과 이상없음		
소화설비	소방시설 점검결과 참조		
피난설비	소방시설 점검결과 이상없음		
소화용수설비	소방시설 점검결과 이상없음		
소화활동설비	해당없음		
화재취약시설	해당없음		
그 밖의 소방 시설등	소방시설 점검결과 참조		